




Försök alltid att börja mitt på en rak sträcka. (inför lödningen) Markera var du ska bocka. Håll sedan en flackstång vinkelrät (viktigt!) och bocka plåten. (Se även ped. hjälpmedel) Fortsätt så hela vägen runt din figur.



När du måste bocka runt något så kan du t.ex. använda en rundstav.



I slutet så klipper du ändarna som på bilden med en plåtsax och låter dem "fjädra" in i varandra. Putsa med stålull och håll samman dem med en limklämma.



Pensla nu rikligt med lödvatten i skarven och placera där en liten bit lödtenn.



Värm med lödkolven på undersidan så tennet smälter. Går det trögt flyttar du snabbt lödkolven och värmer rakt på tennbiten. Låt svalna! GOD JUL!