

Vandrande steg



Du behöver:

Trälist minst
800 x 50mm och
5 mm tjockt.
Tygband 2 m långt
och 7 mm brett.




Dina trälister ska vara 50 mm breda och tillsammans räcka till 16 st. bitar som är 50 mm långa.



Såga alla 16 bitar i geringsågen. Sandpappra en sida noggrant.



Måla hälften av alla bitar i någon färg (endast ovansidan).



Klipp 21 st. sidenband ca 9 cm långa.

fortsättning på baksidan