



Ta en penhammare och börja slå (veck) plåten ifrån hörnet in mot mitten. Stanna vid den ritsade cirkeln. Använd filklämman och låt den vara öppen i mitten. (Se bild)



Använd nu bänken när du slår lite kraftigare slag. Vecka plåten runt om in mot mittcirkeln.



Sedan får du med händerna fixa till vecken ordentligt. Det kan vara lite trögt!



Vik med flackstången 4 fötter så att inte plåten repar underlaget.

- Tänk på att plåten blir varm om spöket används som lykta.
- Gör ett hål i toppen och häng upp spöket!